Manual paso a paso: de Amazfit GTS 4 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Alcohol isopropílico de 250 ml

10,35 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Jeringa con Aguja para Mediciones Precisas - 10 ml

1,73 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Placa base libre para Xiaomi Amazfit GTS 4, A2168

30,00 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €

Paso 1 - Correas

En primer lugar desengancharemos las correas del smartwatch para así trabajar más cómodamente sobre él.













Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos bastante calor a la pantalla, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, pero podéis utilizar una pistola de aire caliente. Introducimos una herramienta muy fina entre la pantalla y el chasis, e introduciremos unas gotas de alcohol isopropílico para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la herramienta fina iremos despegando todos los bordes de la pantalla hasta que la consigamos levantar.










Paso 3 - Pantalla completa

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector de la pantalla, y una vez retirado el blindaje ya podremos desconectar la pantalla.











Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 5 - Componentes

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el altavoz y lo retiramos, con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos el flex del sensor cardíaco y demás componentes.









Paso 6 - Placa base

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y la retiraremos ayudándonos de una herramienta plana.



