



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite 2017 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Sensor de luz y proximidad Huawei P8 Lite 2017, PRA-LX1

1,91 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos despegando la tapa trasera. Para ello, introduciremos una herramienta de apertura entre esta y el marco y la deslizaremos para retirar el adhesivo.


Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Retirar blindajes

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) indicados en la primera imagen para sacar los blindajes y la cubierta de la placa base.





Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos las cámaras y el resto de cables flex de la placa base. También retiraremos la bandeja SIM/SD.





Paso 4 - Sensor de proximidad

Retiramos la placa base y ya podemos despegar el sensor del chasis.

