Manual paso a paso: de Ulefone S10 Pro Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Pantalla completa LCD IPS negra para Ulefone S10 Pro

8,95 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desencajamos la carcasa trasera con una herramienta plástica y la retiramos.

Paso 2 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia. La desencajamos y la retiramos.

SIM1
SIM2

SIM1
SIM2

RoHS

Paso 3 - Batería

Desconectamos el flex de la batería y la retiramos.



Paso 4 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla a 80 grados durante 2 minutos.

Introducimos una púa metálica entre la pantalla y la carcasa frontal, la intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa frontal. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla.



Paso 5 - Pantalla

Desconectamos el flex de la pantalla. Retiramos la pantalla.