



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P smart Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Sensor de luz y
proximidad Huawei P
Smart, FIG-LX1

1,46 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.





Paso 3 - Blindajes

Retiramos los seis tornillos que sujetan los blindajes y desenganchamos los blindajes.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Quitamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y con la ayuda de una herramienta la desengancharemos.



Paso 6 - Sensor de proximidad

Por último despegamos el sensor averiado y colocaremos el nuevo en su lugar.



