



Manual paso a paso: de Huawei Mediapad M5 lite Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pantalla completa genérica negra para tablet Huawei Mediapad M5 Lite

48,62 €

Paso 1 - Aplicamos calor


Para empezar debemos aplicarle calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para introducir unas púas plásticas, con las cuales despegaremos la pantalla con una mayor facilidad.





Paso 2 - Pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que cubre el conector del flex puente entre la pantalla y la placa base, y ayudándonos de una herramienta plana lo desconectaremos.





Paso 3 - Pantalla completa

Para terminar tan sólo nos quedará retirar el flex puente de la pantalla averiada para colocarlo en la nueva.

