



Manual paso a paso: de Leotec Supernova Qi16 Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil digitalizadora Tablet Leotec Supernova Qi16 LETAB1018 ,

4,93 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, realizamos el contorno de la tablet y retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Flex digitalizador

Desconectamos el flex del digitalizador de la placa base,





Paso 3 - Digitalizador

Aplicamos calor a la pantalla para despegar el digitalizador del marco. Con una púa vamos haciendo el contorno del digitalizador. Una vez despegado lo retiramos por completo.

