



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de CAT S61 Pulsadores laterales, flash trasero y medidor de calidad del aire

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable flex de pulsadores laterales, flash trasero y sensor medidor de calidad

3,82 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Paso 1 - Tapa trasera

En primer lugar aplicaremos calor a la tapa trasera, y con la ayuda de una herramienta de apertura plana iremos despegando poco a poco toda la tapa.





Paso 2 - Carcasa trasera



Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina desengancharemos toda la carcasa trasera.





Paso 3 - Carcasa superior

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) y el tornillo Torx (T5), y ayudándonos de una herramienta de apertura desengancharemos la carcasa.



Paso 4 - Desconexión de batería

Desconectamos la batería por precaución.



Paso 5 - Batería

Ayudándonos de la tira adhesiva que sobresale por la parte inferior de la batería, la despegaremos.



Paso 6 - Pulsadores laterales, flash trasero y medidor de calidad del aire

Desconectamos el conector del flex, retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la zona del medidor de calidad de aire, y ya podremos despegar por completo el flex que vamos a cambiar.

